



HSE WALKTHROUGH NENE Barge Mamola SERENITY

02-03-2025

Page 1 of 4

Rapport HSE walkthrough 02 Mars 2025



Date	Site	Préparé par	Vérifié par	Approuvé par
		SPV HSE	REPRESENTANT ENI	REPRESENTANT ENI
02.03.2025	MAMOLA SERENITY	MASSAMBA Christel Valy	NTOUNTA Henok	NTOUNTA Henok



HSE WALKTHROUGH NENE Barge Mamola SERENITY

02-03-2025

Page 2 of 4

HSE Elément	Applicable (Y/N)	Check Ed (Y/N)	Comment(s) nr
Permis de Travail (TBT, ARO, MO, NDC)	Y	Y	
EPI	Y	Y	
Ordre, propreté, nettoyage	Y	Y	
Outils portatifs et électriques	Y	Y	
Travaux en hauteur	Y	Y	
Echafaudages	Y	Y	
Excavations	N	N	
Signalisation de Sécurité / Identification	Y	Y	
Zone Stockage / Déchargement	Y	Y	
Matériaux	Y	Y	
Substances Dangereuses	Y	Y	
Gestion des Déchets	Y	Y	
Espaces Confinées	Y	Y	
Soudage et/ou Meulage	Y	Y	
Peinture et/ou Sablage	Y	Y	
Gestion Véhicules (poids lourdes et/ou légers)	N	N	
Opérations et/ou Equipements de levage	Y	Y	
Equipment d'Urgences / De sécurité	Y	Y	
Gestion Sante / Hygiène	Y	Y	
Récipients en pression (bouteilles gaz)	Y	Y	
Applicabilité Mode Opérateur / Procédure	Y	Y	
Démobilisation du Personnel (utilisation surfer)	Y	Y	
Compresseurs, machines à souder et similaires	Y	Y	
Autres	Y	Y	
fermées	Y	Y	

Inspection faite en ce jour 02 Mars 2025, sur la Barge SERENITY afin de détecter les anomalies (non-conformités) pour mener les actions correctives. Mener une inspection des locaux (Mess, Cuisine, magasins, Buanderie, cabines, bureaux, ...) Identifier les non-conformités et les remonter. Remonter les écarts observés lors de la visite, préparer un House Keeping



HSE WALKTHROUGH NENE Barge Mamola SERENITY

02-03-2025

Page 3 of 4

Photos	Observation	Recommandations	Deadlines	Dept.Res p.	Note
	Les matelas de quelques cabines à bord s'affaissent et forment un creux quand l'on dort dessus causant les courbatures chez certains passagers	Dotez les matelas de bonne qualité information Remonté au niveau d management de SERENITY ; Toujours en attente.	30/03/2025	PROMAR	Ouvert
	Cuisine ; Planche à découper les aliments en manque de certaines couleurs jaune et rouge	Commande en cours	30/03/2025	Promar	Ouvert
	Pont : Manque des EPI conformes et spécifique à tout l'équipage promar du pont jusqu'à la machine	Veuillez doter le personnel du pont en nouvelle tenue de travail et bien d'autres EPI dans les plus bref délai	30/03/2025	Promar	Ouvert
	Salle vaisselle : Une machine lave-vaisselle en disfonctionnement	En attente d'une réparation ou changement selon la gravité du disfonctionnement	30/03/2025	PROMAR	Ouvert



HSE WALKTHROUGH NENE Barge Mamola SERENITY

02-03-2025

Page 4 of 4

	Mess :Manque de micro-onde Cuisine : Manque de marmite électrique.	Faire la réquisition du dit commande. Sans delai	N/A	Promar	Ouvert
	Vestiaire: Robinet du lavabo change room deffectueux	Changement en cours	02/03/2025	Promar	Fermer
	Niveau 4 :Tige a pression de la portes niveau 4 n'est plus bien fixer	L'équipe de maintenance a été informer pour une action corrective	02 /03/2025	PROMAR	Fermer
	Mess : Presnce de rouille chez quelques support du friseur.	Une action Corrective a été engager afin d'éliminer la rouille	02 /03/2025	PROMAR	Fermer